

（非常信号用具）

第四十三条の二 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。

（非常信号用具）

第64条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第43条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

- 一 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
- 二 自発光式のものであること。
- 三 使用に便利な場所に備えられたものであること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
 - イ 運転者席又は運転者の乗降口において直接確認できない箇所（ドアポケット、グローブボックス等であつて、他の物品の収納等により直接確認できなくなるおそれのある箇所を含む。）に備えられたもの（運転者に当該箇所を認知させるためのラベルの貼付等の措置が講じられている場合は除く。）
 - ロ 容易に取り外しができないもの
- 四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。

2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。

- 一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が35mm未満の赤色合図灯
- 二 豆電球 2.5V・0.3Aの規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使用した赤色合図灯
- 三 JIS C8501「マンガン電池」のR14P（いわゆるマンガン単二形乾電池）の規格若しくはJIS C8511「アルカリ一次電池」のLR6（いわゆるアルカリ・マンガン単三電池）の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯
- 四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより性能の著しく低下した赤色合図灯
- 五 JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない発炎筒
- 六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒

（非常信号用具）

第142条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第43条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

- 一 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
- 二 自発光式のものであること。
- 三 使用に便利な場所に備えられたものであること。
- 四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。

2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。

- 一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が35mm未満の赤色合図灯
- 二 豆電球 2.5V・0.3Aの規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使用した赤色合図灯
- 三 JIS C8501「マンガン電池」のR14P（いわゆるマンガン単二形乾電池）の規格若しくはJIS C8511「アルカリ一次電池」のLR6（いわゆるアルカリ・マンガン単三電池）の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯
- 四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより性能の著しく低下した赤色合図灯
- 五 JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない発炎筒
- 六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒

（非常信号用具）

第 220 条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第 43 条の 2 第 1 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

- 一 夜間 200m の距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
 - 二 自発光式のものであること。
 - 三 使用に便利な場所に備えられたものであること。
 - 四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。
- 2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。
- 一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が 35 mm 未満の赤色合図灯
 - 二 豆電球 2.5V・0.3A の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使用した赤色合図灯
 - 三 JIS C8501「マンガン電池」の R14P（いわゆるマンガン単二形乾電池）の規格若しくは JIS C8511「アルカリ一次電池」の LR 6（いわゆるアルカリ・マンガン単三電池）の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯
 - 四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより性能の著しく低下した赤色合図灯
 - 五 JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない発炎筒
 - 六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒